



Direzione Regionale del Piemonte

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Oggetto: Disalimentazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico per sostituzione interruttore generale alimentazione elettrica presso l'Ufficio Territoriale di Alba – determina a contrarre.

Vista la richiesta RDA P0100400/158 del 13/11/2018 prot. n. 2018/79124 dell'UT di Alba, per il servizio in oggetto;

Vista la nota della ditta SIMER Srl Impianti elettrici del 14/11/2018;

Vista l'email del 29/09/2018 del Direttore dell'UT di Alba;

Considerato che:

- in data sabato 29 settembre 2018 il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Alba comunicava tramite email alla DR, che alle ore 08.35 una collega facendo ingresso in Ufficio per consentire l'accesso all'addetto delle pulizie per il lavaggio straordinario moquette, constatava la mancanza di corrente elettrica in diversi punti dei locali dell'Ufficio stesso. In particolare, veniva riscontrata la presenza di allarme guasto nel locale server, mancanza di corrente nei piano primo e secondo e parzialmente nel piano terra, ascensore spento e non funzionante;
- Per poter risolvere la criticità è stato contattato l'amministratore del condominio che ha incaricato un tecnico della ditta SIMER Srl Impianti elettrici per verificare le cause del guasto;
- Da parte del tecnico è stato riscontrato il malfunzionamento dell'interruttore generale che ha provocato il danneggiamento del morsetto dedicato ad una fase di corrente (surriscaldamento del cavo);
- In via provvisoria e preventiva in termini di sicurezza ed al fine di assicurare la continuità operativa dell'Ufficio nella giornata di Lunedì, il tecnico della ditta SIMER Srl Impianti elettrici ha escluso per la predetta fase il suo passaggio nell'interruttore, onde evitare il totale spegnimento dell'impianto elettrico per ridurre la portanza, fino ad esecuzione di intervento di sostituzione del predetto componente;
- Per la sostituzione del componente e per poter svolgere il lavoro in sicurezza è stata necessaria la presenza del tecnico del servizio di distribuzione della corrente elettrica Enel Distribuzione spa per effettuare la disalimentazione dell'impianto;
- La società Enel Distribuzione spa ha comunicato all'UT di Alba con lettera del 06/11/2018 che il costo per la disalimentazione e successivo ripristino dell'impianto è di € 291,00 IVA esclusa;
- Il 13/11/2018 è stato effettuato l'intervento;

Tenuto conto che il servizio di cui trattasi comportano una spesa inferiore alla soglia di euro 40.000,00;

Dato atto della copertura economica;

Valutato che il fornitore è in possesso dei requisiti di carattere generale necessari;

Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera a), D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016;

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it
Indirizzo PEC: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente

Visto il M.I.P, scheda B.b.4;

si autorizza

il pagamento della fattura per il servizio in oggetto alla società Enel Distribuzione spa, per un totale di € 291,00, IVA esclusa.

IL CAPO SETTORE
Luciano Vincenzo Federico
(firmato digitalmente)